



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
ÓRDEN DE SERVICIO**

FOLIO	S-012
FECHA	07/06/2017

PROVEEDOR:	CRISTIAN RAMON PRADO HEREDIA		
DOMICILIO:			
	0	CEL	311-220-16-37

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	SERV	REPARACION BOMBA DE AGUA	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00

SUBPROGRAMA: PLANTEL TEPIC

CANTIDAD CON LETRA (MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$ 1.300,00
	I.V.A.	\$ 208,00
	TOTAL	\$ 1.508,00

ELABORA	REVISA
 REC. MATERIALES	 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPTO. DE PER. REC. MAT. Y SERVICIOS	 AUTORIZA DIRECCION GENERAL

OPERADO

DIRECCION DE PLANEACION

COLEGIO DE ESTUDIOS
 CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
 DEL ESTADO DE NAYARIT.
 07 JUN. 2017
RECIBIDO
 RECURSOS FINANCIEROS

CRISTIAN RAMON PRADO HEREDIA

RFC Emisor : PAHC970707QC1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA PALOMAS No. Exterior 31 Colonia MIGUEL HIDALGO
Localidad TEPIC Referencia ENTRE AMERICA E INDEPENDENCIA Municipio
TEPIC Estado Nayarit MEXICO CP. 63193

Sucursal- :

RFC Receptor : CEC9810246I2

CECYTEN

Calle NARDO No. Exterior 4 Colonia CD.INDUSTRIAL Localidad TEPIC
Municipio TEPIC Estado Nayarit MEXICO

Folio Fiscal:

1B7080B2-BA26-4BFF-AF44-69FCBCDA0462

No de Serie del CSD:

00001000000403023296

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEPIC,NAYARIT 2017-06-12T10:28:54

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

39 PH

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORCION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MO		CAMBIO DE BALEROS Y SELLOS CENTRIFUGO A BOMBA 3HP	1300	1300

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de cambio:

Subtotal: \$ 1300

Impuestos
Trasladados

IVA 16 % \$ 208

TOTAL \$ 1508.00

